

## 案例简介 5

### 1、案例主题

央视大楼火灾事故案例分析

### 2、结合章节

保温材料的种类、性能及应用

### 3、章节思政目标

培养学生守纪律、讲规矩，遵纪守法，在结构设计时充分考虑环境因素合理选用保温材料，杜绝贪污腐败、使用不合格品的违法现象

### 4、案例育人主题

培养学生法治意识、社会责任

### 5、内容介绍

2009年2月9日晚20时27分，北京市朝阳区东三环中央电视台新址园区在建的附属文化中心大楼工地发生火灾，熊熊大火在三个半小时之后得到有效控制，在救援过程中造成1名消防队员牺牲，6名消防队员和2名施工人员受伤。建筑物过火、过烟面积21333平方米，其中过火面积8490平方米，楼内十几层的中庭已经坍塌，位于楼内南侧演播大厅的数字机房被烧毁，造成直接经济损失16383万元。事后分析原因发现，是由于有关人员违规燃放烟花爆竹、施工单位大量使用不合格保温板、监理及有关政府职能部门监管不到位等导致此次严重事故的发生，可见遵纪守法的重要性，我们应当恪尽职守、守纪律、讲规矩，履行好社会责任。

### 6、案例意义

通过央视大楼火灾事故案例的分析，引导学生重视法律，培养学生诚实守信、遵纪守法的职业精神，使学生具有家国情怀和社会责任感。

### 7、教学过程实施建议

教师在讲述保温材料的种类、性能及应用时，向学生介绍央视大楼火灾事故的案例，分析事故发生的原因及教训，引导学生在学好专业知识的同时，增强法治意识。我们工程建设者们承担着社会的安全与生产，我们必须从事故中汲取教训，在思想上高度重视，在行动上责任明确，合理选用保温材料，遵纪守法，履行好社会责任，全力避免任何一起可能给人民生命财产带来损害的事故发生。

## 8、相关素材附件

案例素材引用于网络搜索资料